

・広島市安佐南区西原 広島市道 交通事故 連続写真 (2025年3月1日11:36頃発生)
(1秒2コマの経過連続写真)



- ・事故を起こした黒い乗用車運転手(女性)に質問しました。
 - Q: 交差点手前右側にカーブミラーがあるが見て確認したか?
 - A: していない。あることが分からなかった。
- ・結論 十字路交差点のカーブミラー配置・個数に問題があり発生したと帰結する。双方運転手の安全運転義務怠慢がある。